

La sede dell'Erp di Carrara

L'OPERAZIONE

Erp, restyling per 14 alloggi Ecco la mappa degli interventi

MASSA

Quattordici alloggi popolari ristrutturati da Erp a tempo record, tra fine gennaio 2013 e inizio di aprile 2014, sono stati in larga parte assegnati (alcuni sono in fase di assegnazione) ad altrettante famiglie. Undici gli interventi eseguiti a Massa e tre in Lunigiana, tutti deliberati dal Lode, per una spesa di poco più di 189mila euro per gli alloggi di Massa e di 64.500 euro per quelli della Lunigiana. Stando ai dati fornitici dai tecnici dell'Erp (architetti Fabiola Di Piano, Moreno Furia e geometra Federica Pisani), a Massa sono stati sottoposti a lavori di manutenzione straordinaria un appartamento di via Volta, tre in via Matteoni, uno in via Pallavicini e un altro in via Medaglie d'oro.

Interventi di manutenzione ordinaria in due alloggi nel Villaggio Castagnara, in un appartamento in via Medaglie d'oro, in un alloggio in via Fratelli Rosselli e in un altro in via Valgimigli. Gli interventi di manutenzione ordinaria consistono in

verifiche dell'impianto elettrico e di riscaldamento e degli infissi, nella sostituzione di sanitari rotti e nell'imbiancatura. Negli interventi di manutenzione straordinaria, oltre a lavori di manutenzione ordinaria, sono stati rifatti gli impianti elettrici, sono stati sostituiti i sanitari ed è stata cambiata la caldaia. In Lunigiana sono stati tre gli interventi. A Podenzana è stato risanato un alloggio Erp in via Nazionale. Sono stati rifatti i sanitari, compiuta una manutenzione degli impianti ed è stata eseguita l'imbiancatura. Due interventi ad Aulla. Il primo di manutenzione straordinaria in via Don Minzoni. Lì sono stati rifatti anche i pavimenti, gli infissi esterni ed interni ed è stata installata una porta blindata. Sempre ad Aulla, è stato recuperato un alloggio popolare in via Pioli. Nell'appartamento sono stati rifatti l'impianto elettrico, il bagno e il rivestimento della cucina. E' stato installato un nuovo impianto del gas, compiuta una revisione degli infissi ed eseguita un'imbiancatura.